



AGRICULTURA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL



SEGALMEX

LICONSA

Naucalpan, Estado de México 6 de Octubre de 2021

INFORME DE COMISIÓN

Lugar de Comisión: GERENCIA ESTATAL VERACRUZ

INFORME

VISITA PARA SUPERVISIÓN A LA GERENCIA ESTATAL VERACRUZ Y AL CENTRO DE ACOPIO LA JOYA, LOS DIAS 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DE 2021

SE VISITO EL CENTRO DE TRABAJO Y LOS CENTROS DE ACOPIO DE LA JOYA Y NAOLINCO, PARA REVISAR LAS INSTALACIONES ELECTROMECANICAS Y EQUIPOS DEL ÁREA DE RECIBA DE LECHE FRESCA.

AL REALIZAR LA REVISIÓN DE LAS CONDICIONES DE LOS EQUIPOS E INSTALACIONES EN LOS CENTROS DE ACOPIO PUDO OBSERVAR QUE LOS FILTROS DISEÑADOS E INTEGRADOS EN LAS INSTALACIONES SE ENCUENTRAN FUERA DE USO YA QUE NO SE CUENTA CON LOS REPUESTOS Y POR LO TANTO NO SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO, PARA EL CASO DE LA JOYA Y PARA NAOLINCO LA MALLA DE FILTRADO DEBE DE SER MAS CERRADA AUNQUE EL ÁREA DE MANTENIMIENTO ESTA TOMANDO LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA SU CORRECTO FILTRADO.

LOS VISTOS BUENOS AUTORIZADOS YA ESTAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y POR LO TANTO SE ESTA INCREMENTANDO LA EFICIENCIA DE LOS MISMOS.

LICONSA, S.A. DE C.V.
DEPTO. DE CONTABILIDAD
FINANCIERA
CONTABILIZADO

DECLARO BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD, QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÍAN EN CASO CONTRARIO.

COMISIONADO

ING. ANTONIO RUIZ RODRÍGUEZ
COORDINADOR GENERAL

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

FUNCIONARIO QUE
AUTORIZA LA COMISIÓN

MTRO. ALAN BENJAMIN TORRES SANCHEZ
GERENTE DE PRODUCCIÓN

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

